
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ТОГБОУ ДО
«Спортивно-оздоровительный
лагерь «Тамбовский Артек»

А.В. Пономарёв

«10» апреля 2023 г.

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек»



ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Адрес: Тамбовская область, Инжавинский район, с. Караул, ул. Садовая, д. 80

И.о. директора Пономарёв Андрей Владимирович

телефон: 8 (4752) 55 95 17

2023 год

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек»

1.2. Адрес объекта: 393328, Тамбовская область, Инжавинский район, с. Караул, ул. Садовая, д. 80

1.3. Сведения о размещении объекта:

Комплекс зданий распоженных на земельных участках общей площадью 10,7 га.

- здание лагеря (2-х этажное, административный и 2 жилых корпуса) общей площадью 9053,9 кв.м.;
- физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1391,7 кв.м.;
- медицинский блок площадью 223,7 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2021 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального: не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек», краткое наименование: ТОГБОУ ДО «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек».

1.7. Юридический адрес организации: 393328, Тамбовская область, Инжавинский район, с. Караул, ул. Садовая, д. 80

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная.**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование, физкультура и спорт.

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ дополнительного образования, отдых и оздоровление детей.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети от 7 до 17 лет.

2.5. Плановая мощность (количество детей в смену): 130-180 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Способ доставки к объекту транспортом: централизованная доставка.

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.4. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-В.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не планируется

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения согласование требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.5. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: в процессе размещения.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информация об объекте) от «20» февраля 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: акта № 2 от «20» февраля 2023 г.
3. Решение Комиссии от «20» февраля 2023 г.

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ТОГБОУ ДО
«Спортивно-оздоровительный
лагерь «Тамбовский Артек»

А.В. Пономарёв
«20» февраля 2023 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек»

1.2. Адрес объекта: 393328, Тамбовская область, Инжавинский район, с. Караул, ул. Садовая, д. 80

1.3. Сведения о размещении объекта:

Комплекс зданий распоженных на земельных участках общей площадью 10,7 га.

- здание лагеря (2-х этажное, административный и 2 жилых корпуса) общей площадью 9053,9 кв.м.;
- физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1391,7 кв.м.;
- медицинский блок площадью 223,7 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2021 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального: не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек», краткое наименование: ТОГБОУ ДО «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек».

1.7. Юридический адрес организации: 393328, Тамбовская область, Инжавинский район, с. Караул, ул. Садовая, д. 80

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная.**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование, физкультура и спорт.

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ дополнительного образования, отдых и оздоровление детей.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети от 7 до 17 лет.

2.5. Плановая мощность (количество детей в смену): 130-180 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Способ доставки к объекту транспортом: централизованная доставка.

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
	передвигающиеся на креслах-колясках	Б

	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
	с нарушениями зрения	Б
	с нарушениями слуха	Б
	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
	Вход (входы) в здание	ДП-В
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.4. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-В.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ТОГБОУ ДО
«Спортивно-оздоровительный
лагерь «Тамбовский Артек»

_____ А.В. Пономарёв
«20» февраля 2023 г.

Акт обследования №2
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси

с. Караул, Инжавинский район "20" февраля 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек»

1.2. Адрес объекта: 393328, Тамбовская область, Инжавинский район, с. Караул, ул. Садовая, д. 80

1.3. Сведения о размещении объекта:

Комплекс зданий распоженных на земельных участках общей площадью 10,7 га.

- здание лагеря (2-х этажное, административный и 2 жилых корпуса) общей площадью 9053,9 кв.м.;
- физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1391,7 кв.м.;
- медицинский блок площадью 223,7 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2021 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального: не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек», краткое наименование: ТОГБОУ ДО «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек».

1.7. Юридический адрес организации: 393328, Тамбовская область, Инжавинский район, с. Караул, ул. Садовая, д. 80

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная.**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование, физкультура и спорт.

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ дополнительного образования, отдых и оздоровление детей.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети от 7 до 17 лет.

2.5. Плановая мощность (количество детей в смену): 130-180 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Способ доставки к объекту транспортом: централизованная доставка.

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
	с нарушениями зрения	Б
	с нарушениями слуха	Б
	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
	Вход (входы) в здание	ДП-В
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.4. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-В.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не планируется
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения согласование требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.5. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: в процессе размещения.

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 19 л.
Поэтажные планы.

Руководитель рабочей группы: и.о. директора ТОГБОУ ДО «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек» А.В. Пономарёв

Члены рабочей группы: зам.диретора по АХЧ А.И. Артёмов
кладовщик Е.А. Бизяев

Управленческое решение согласовано «20» февраля 2023 г. (протокол N1.)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ №2
от «20» февраля 2023 г.

1. Результаты обследования территорий, прилегающих к зданию

Наименование объекта, адрес: Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек», адрес: 393328, Тамбовская область, Инжавинский район, с. Караул, ул. Садовая, д. 80

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	удовлетворительное	ДП-В	Не нуждается	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	удовлетворительное	ДП-В	Не нуждается	
1.3	Пандус (наружный)	есть	3	удовлетворительное	ДП-В	Не нуждается	
1.4	Автостоянка и парковка	есть	4	удовлетворительное	ДП-В	Не нуждается	
1.5	Лестница (наружный)	есть	5	удовлетворительное	ДУ	Не нуждается	

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N фото	
Территория, прилегающей к зданию	ДП-В	1-5	объект доступен полностью всем, в адаптации не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен полностью всем, в адаптации не нуждается, ремонтные работы согласно планам косметического ремонта.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ №2
от «20» февраля 2023 г.

1. Результаты обследования Входа (входов) в здания

Наименование объекта, адрес: Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек», адрес: 393328, Тамбовская область, Инжавинский район, с. Караул, ул. Садовая, д. 80

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	5	удовлетворительно	ДУ	Не требуются	
2.2	Пандус (наружный)	есть	3	удовлетворительно	ДП-В	Не требуются	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	удовлетворительно	ДП-В	Не требуются	
2.4	Дверь (входная)	есть	6	удовлетворительно	ДП-В	Не требуются	
2.5	Тамбур	есть	7	удовлетворительно	ДП-В	Не требуются	

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N фото	
Вход (входы) в здание	ДП-В	3,5,6,7	объект доступен полностью всем, в адаптации не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен полностью всем, в адаптации не нуждается, ремонтные работы согласно планам косметического ремонта.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3.
от "20" февраля 2023 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес: Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек», адрес: 393328, Тамбовская область, Инжавинский район, с. Караул, ул. Садовая, д. 80

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8	удовлетворительно	ДУ	Не требуются	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9	удовлетворительно	ДП-В	Не требуются	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	10	удовлетворительно	ДП-В	Не требуются	
3.5	Дверь	есть	6		ДП-В	Не требуются	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1	удовлетворительно	ДП-В	Не требуются	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В	6,8-11	объект доступен полностью всем, в адаптации не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен полностью всем, в адаптации не нуждается, ремонтные работы согласно планам косметического ремонта.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2.
от "20" февраля 2023 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес: Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек», адрес: 393328, Тамбовская область, Инжавинский район, с. Караул, ул. Садовая, д. 80

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	12, 12.1, 12.2	удовлетворительно	ДП-В	Не требуеться	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	13	удовлетворительно	ДП-В	Не требуеться	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть	14	удовлетворительно	ДП-В	Не требуеться	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	12-14	Технические решени невозможны - организаци альтернативной форм обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен полностью всем, в адаптации не нуждается, ремонтные работы согласно планам косметического ремонта.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2.
от "20" февраля 2023 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	12.2	Удовлетворительно	ДП-В	Не требуеться	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	12.2	объект доступен полностью всем, в адаптации не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен полностью всем, в адаптации не нуждается, ремонтные работы согласно планам косметического ремонта.

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2.
от "20" февраля 2023 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	15-6	удовлетворительно	ДП-В	Не требуется	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N фото	
Жилые помещения	ДП-В	15-16	ДП-В (в адаптации не нуждается)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен полностью всем, в адаптации не нуждается, ремонтные работы согласно планам косметического ремонта.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2.
от "20" февраля 2023 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес: Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек», адрес: 393328, Тамбовская область, Инжавинский район, с. Караул, ул. Садовая, д. 80

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	17, 17.1,	удовлетворительно	ДП-В	Не требуется	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	18	удовлетворительно	ДП-В	Не требуется	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	19	удовлетворительно	ДП-В	Не требуется	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-В	17-19	ДП-В в адаптации не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен полностью всем, в адаптации не нуждается, ремонтные работы согласно планам косметического ремонта.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2.
от "20" февраля 2023 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес: Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек», адрес: 393328, Тамбовская область, Инжавинский район, с. Караул, ул. Садовая, д. 80

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	17	удовлетвори тельно	ДП-В	Не требуется	
6.2	Акустические средства	нет					
6.3	Тактильные средства	есть	17	удовлетвори тельно	ДП-В	Не требуется	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N фото	
Система информации на объекте	ДП-В	17	ДП-В В адаптации не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен полностью всем, в адаптации не нуждается, ремонтные работы согласно планам косметического ремонта.